

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob.	Reta	Comp.	Total	CA-50	CA-60
Armadura longitudinal inferior	1	Ø5	37	6	VAR.	5	VAR.	20646	32.4
	2	Ø5	69	6	454	5	460	31740	48.8
	3	Ø5	44	6	540	5	551	24244	38.1
	4	Ø5	29	6	534	5	540	15960	24.5
	5	Ø5	93	6	440	440	40920	64.2	
	6	Ø5	27	6	VAR.	VAR.	15960	24.6	
	7	Ø5	2	6	640	640	1280	2.0	
	8	Ø6.3	47	7	533	540	25380	62.2	
	9	Ø5	55	6	480	480	28400	41.4	
	10	Ø6.3	49	7	VAR.	VAR.	15239	37.3	
	11	Ø5	2	6	84	100	200	0.3	
	12	Ø5	63	6	274	280	17640	27.7	
	13	Ø5	85	6	670	670	56950	89.4	
	14	Ø5	27	6	784	800	21600	33.9	
	15	Ø6.3	45	7	793	800	36000	88.2	
	16	Ø6.3	39	6	560	560	21840	53.5	
	17	Ø5	89	6	560	560	49840	186.9	
	18	Ø10	38	6	570	570	21600	133.5	
	19	Ø5	6	10	480	490	2940	11.5	
	20	Ø5	16	6	844	850	13600	21.4	
	21	Ø5	16	6	584	590	3440	14.8	
Total=10%: 341.4									511.1
Ø5: 285.3									0.0
Ø6.3: 265.3									0.0
Ø8: 229.3									0.0
Ø10: 146.8									0.0
Total: 341.4									511.1

Resumo Aço		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
COBERTURA (776.95)				
Armadura longitudinal inferior				
CA-50	Ø6.3	984.6	265	
	Ø8	527.8	229	
	Ø10	216.6	147	641
CA-60	Ø5	2959.8	511	511
Total				1152


COBERTURA (776.95)
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C40, usina.rigor
CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

05	DEZ/2020	Revisão: 01 - Alteração de materiais	TERA	A. MELO
04	JUL/2020	Revisão: 02 - Alteração de materiais	TERA	A. MELO
03	JUN/2020	Revisão: 03 - Alteração de materiais	TERA	A. MELO
02	ABR/2020	Revisão: 04 - Alteração de materiais	TERA	A. MELO
01	FEV/2020	Revisão: 05 - Alteração de materiais	TERA	A. MELO
00	DATA	Revisão: 06 - Alteração de materiais	DESENHO	VERIF.

EMPRESA

TERA

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

UBS VIRGEM DOS POBRES
RUA SÃO JUDAS TADEU S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

ESTRUTURAL	FOLHA
ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR 03	EST-14/44
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-DMG	DATA : FEV/2020
	ESCALA : INDICADA
	10/2019
DESENHO	ARQUIVO
PROJETO EXECUTIVO	UBS-ES-PE-05-ARM. INF-R05