

DET. 2 - JA1
ESCALA 1:10



DET. 1 - JA1
ESCALA 1:20



PLANTA JA1
ESCALA 1:20



ELEV. GUILHOTINA
ESCALA 1:20



ELEVAÇÃO JA1
ESCALA 1:20



PERSPECTIVA GUILHOTINA JA1
ESCALA 1:20

JANELA COM VERGA EM ARCO DE CÍRCULO
02 FOLHAS E GUILHOTINA - JA1 -JA2- JA12 A JA26



ELEV. JA3
ESCALA 1:20



ELEV. JA3
ESCALA 1:20



PLANTA - JA19-JA21-JA23
ESCALA 1:25



VISTA SUPERIOR - JA23 / PEITORIL
ESCALA 1:20



DET. 6 - JA21
ESCALA 1:25



VISTA FRONTAL OMBREIRA ESQUERDA - JA21
ESCALA 1:20



DET. 7 - JA19



DET. DET. 8 - JA23
ESCALA 1:20

JANELA DE MADEIRA 02 FOLHAS FIXA E GUILHOTINA JA19 - JA21-JA23



PLANTA JA3
ESCALA 1:20



ELEV. JA3
ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR PEITORIL - JA3
ESCALA 1:20



ELEV. JA3 - ENXERTO
ESCALA 1:20



DET. ENXERTO JA3
ESCALA 1:10

JANELA DE MADEIRA DE 01 E 02 FOLHAS ABRIR

ESPECIFICAÇÕES E INTERVENÇÕES DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA

SALAS 1–11 A 19; JA1–JA2 – JA12 A JA26:

RESTAURO DAS GUILHOTINAS:
DESMONTAR E MONTAR AS PARTES DE CIMA E EMBAIXO DA GUILHOTINA, RESTAURAR OS ENTALHES DA MADEIRA QUE SUPORTAR OS VIDROS, REMOÇÃO DAS MASSA,VIDROS DANIFICADOS,LIXAR;IMUNIZAÇÃO COM FUGINCIDA, PINTURA TINTA BRANCO GELO DA SUVENIL.
RÉGUAS GUIAS DAS FOLHAS DE GUILHOTINA DE SUBIR E DESCER PREGADAS SOBRE AS OMBREIRAS DEVERÁ SER RESTURADAS,DOBRADIÇAS DE CACHIMBO FIXADAS NAS OMBREIRAS COM PINO DE LEME EM BOM ESTADO,NESSITANDO SOMENTE DE LIXAR E LUBRIFICAR, FERROLHOS DEVERÁ SER RESTAURADOS.
JA2:
TROCA E REMOÇÃO DAS MADEIRAS CEDRO DANIFICADAS DO PEITORIL, OMBREIRAS,REMOÇÃO DA MASSA DE SUSTENTAÇÃO DOS VIDROS 2 MM E RECOMPOSIÇÃO. TODA A ESQUADRIA SERÁ LIXADA,IMUNIZADA E PINTURA NA COR AZUL ROYAL DA SUVENIL,MONTAGEM E ALINHAMENTO ,CONFECÇÇÃO DE TRAVA METÁLICA BORBOLETA PARA A FIXAÇÃO DA GUILHOTINA.
JA3:
REMOÇÃO E CORTE DA PARTE DANIFICADA DA MADEIRA PARAJU DO PEITORIL, TODA A ESQUADRIA SERÁ LIXADA,IMUNIZADA E PINTURA NA COR AZUL ROYAL DA SUVENIL,MONTAGEM E ALINHAMENTO,CONFECÇÃO DE TRAVA EM MADEIRA ENXERTO: 40X5X5 CM
NOTAS:
TODAS AS JANELAS SERÃO REMOVIDAS PEÇAS ISOLADAMENTE PARA REPARO E RESTAURO E RECOLOCADAS UMA A UMA SEM ARMAZENAMENTO, REVISÃO MONTAGEM,DESMONTAGEM DAS GUILHOTINAS, TROCAS DAS PEÇAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, CALAFETAÇÃO, LIXAMENTO DAS DOBRADIÇAS,SUBSTITUIÇÃO E CONFECÇÃO DE TRAMELAS E TRAVA.
JA14–15–17–18–20–22–23–24–36–27–28–30 SERÃO LIXADAS, IMUNIZADAS COM FUGINCIDAS DRAGUIMET E ALINHADAS, NOVA PINTURA COR AZUL ROYAL.
JA1–JA12 A JA26 SERÃO RESTAURADAS TODAS AS GUILHOTINAS.
PORTA PA7 – ENXERTO DE MADEIRA CEDRO
PORTA PA 20 – RESTAURO DA TRAQUETA(PEQUENA ALAVANCA SOBREPOSTA NA FOLHA COMO TRAVAS DE FERRO),SÃO MÓVEIS POR DENTRO POR MEIO DE ORELHAS NELA AFIXADA E POR FORA PELA ALDABRA FIXA(ESTA DEVERÁ SER CONFECCIONADA, PELA INEXISTÊNCIA ATUAL.
JA19:
REMOÇÃO DA PARTE DANIFICADA DO PEITORIL MADEIRA CEDRO E TODA A ESQUADRIA SERÁ LIXADA,IMUNIZADA,CALAFETAR E PINTURA NA COR AZUL ROYAL DA SUVENIL, MONTAGEM E ALINHAMENTO.
ENXERTO PEITORIL: 25X10 CM E 8X25 CM
JA21:
REMOÇÃO DA PARTE DANIFICADA DA OMBREIRA MADEIRA CEDRO E PEITORIL TODA A ESQUADRIA SERÁ LIXADA,IMUNIZADA,CALAFETAR E PINTURA NA COR AZUL ROYAL DA SUVENIL, MONTAGEM E ALINHAMENTO.
ENXERTO OMBREIRA ESQUERDA: 25CMX10CMX2CM
ENXERTO PEITORIL: 25CMX8CMX2CM
JA23:
REMOÇÃO DA PARTE DANIFICADA DA OMBREIRA MADEIRA CEDRO E TODA A ESQUADRIA SERÁ LIXADA,IMUNIZADA,CALAFETAR E PINTURA NA COR AZUL ROYAL DA SUVENIL, MONTAGEM E ALINHAMENTO.
ENXERTO PEITORIL:55X10X2CM
NOTAS:
TODAS AS JANELAS SERÃO REMOVIDAS PEÇAS ISOLADAMENTE PARA REPARO E RESTAURO E RECOLOCADAS UMA A UMA SEM ARMAZENAMENTO, REVISÃO MONTAGEM, DESMONTAGEM DAS GUILHOTINAS, TROCAS DAS PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, CALAFETAÇÃO, LIXAMENTO DAS DOBRADIÇAS, SUBSTITUIÇÃO E CONFECÇÃO DE TRAMELAS E TRAVA.
JA14–15–17–18–20–22–23–24–36–27–28–30 SERÃO LIXADAS,IMUNIZADAS
COM FUGINCIDAS DRAGUIMET E ALINHADAS, NOVA PINTURA COR AZUL ROYAL.

REVISÃO	CONTEÚDO	DATA	DESENHO

NOME EMPRESA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ENDEREÇO:
Avenida 10, 50 – Carreira Comprida – Mg: CEP:33045-090
Telefone:
(31) 3641-5253

PROPRIEDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CPF. OU CNPJ.: 18.715.409/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIA CRISTINA DE SOUZA
ARQUITETA E URBANISTA – CAU: A1033662-0

MONUMENTO:
SOLAR TEIXEIRA DA COSTA
TITULO:
PROJETO DE RESTAURAÇÃO
MUNICÍPIO: SANTA LUZIA/MG
DISTRITO: -------
ENDEREÇO: Rua Direita, 785 – Centro

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	R. LAURA SOUZA CREA: 180814 /TD
ETAPA DE PROJETO: PROJETO EXECUTIVO	ESCALA	INDICADA
BASE CADASTRAL: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	DATA	JAN/2019
DATA: AGO/2017	FORMATO	A0
CONTEÚDO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS – JA1 A JA3,JA19, JA21, JA23 E NOTAS	FOLHA	10/25