

PROJETO TIPO - 4

MELHORAMENTO DE VIAS

DETALHE PADRÃO

ESTRUTURA BÁSICA DE PAVIMENTO

PROJETO CONFORME PADRÃO SUDECAP

CONCEPÇÃO DA SOLUÇÃO

- PINTURA DE LIGAÇÃO:  
SERÁ EXECUTADA SOBRE O REVESTIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, COM UTILIZAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA RR-1C, DILUÍDA EM ÁGUA À RAZÃO DE 1:1. A TAXA DE APLICAÇÃO SERÁ DETERMINADA EM CAMPO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO DO DNIT 145/2010 - ES.
- FRESAGEM:  
SERÁ EXECUTADA COM ESPESSURA CONFORME DETERMINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E PLANILHA CONTRATUAL.
- REVESTIMENTO - CAMADA DE ROLAMENTO:  
SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, ENQUADRANDO-SE AS CAMADAS NAS FAIXAS "C" E "D" DNIT, RESPECTIVAMENTE, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES, COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO CAP-50/70.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA      CREA/MG 56.180 D
PROJETISTA	PAULIANNE MOREIRA

NOTAS

1. A PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE SER FEITA COM MATERIAL BETUMINOSO RR-1C.

2. O REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA "C" DNIT, POSSUI ESPESSURA A SER DEFINIDA FUTURAMENTE PELO FISCAL DE CONTRATO.

PROJETO DE RECAPEAMENTO

EMPREENDIMENTO:  
PROJETO TIPO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,  
RECAPEAMENTO COMPOSTO COM FRESAGEM.

CÓDIGO:

LOGRADOURO:

QUADRA CTM:

BAIRRO:

REGIONAL:

LOTE:

ÍNDICE IPTU:

QUARTEIRÃO:

GRUPO:

TEMÁTICA:

USO:

ÚLTIMA EMISSÃO:

LOGRADOURO(S)/TRECHO(S)

CÓD.:	NOME:	TRECHO (ENTRE LOGRADOUROS/ESTACAS):	C.V.:	L.O.V.:	L.F.V.:

NOTAS:

C.P. - CADASTRO DE PLANTA, C.V. - CLAS. VIÁRIA, L.O.V. - LARG. OFICIAL DA VIA, L.F.V. - LARG. FINAL DA VIA.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	06/03/20	EMIÇÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NÚMERO	DISCIPLINA	ETAPA	DATA
085	PAVIMENTAÇÃO	ESTUDO PRELIMINAR	06/03/2020
CONTEÚDO DA PRANCHA			FOLHA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PROJETO TIPO 4			04/08
			REVISÃO
			01