



O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO
ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO



O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO



NOTAS GERAIS - INTERVENÇÃO:

NOTA 1.1 ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER INTERVENÇÃO, É NECESSÁRIO DEDETIZAR E IMUNIZAR, CONFORME OS ITENS DO MEMORIAL DESCRITIVO, 3.3 - DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA E 3.5 - IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA.

NOTA 1.2 - CONFORMIDADE COM O ITEM DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS (ITEM 3.2), NO QUE SE REFERE AO ESCORAMENTO - NO TÓPICO 17.

NOTA 1.3: RECORRAR, REMOVER AS PARTES DANIFICADAS DE ACORDO COM O MAPEAMENTO E LAUDO FOTOGRÁFICO, FAZER A COMPOSIÇÃO COM A MADEIRA DA MESMA ESPÉCIE OU SIMILAR, CONFORME OS ITENS 3.7 RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL E 3.8 COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL.

NOTA 1.4 - MAPEAR, DESMONTAR O PORTÃO E AS CHAPAS METÁLICAS, RESTAURAR E REMONTA-LO, QUANDO NOVAS CHAPAS DE ACORDO COM O REFORÇO DESCRITO NO ITEM 3.9.1 REFORÇO DAS PEÇAS METÁLICAS DE MADEIRA:


NOTA - PARA EXECUÇÃO DO CHAPEAMENTO PARTE DA ALVENARIA DEVERÁ SER REMOVIDA PONTUALMENTE, APÓS ESTE PROCESSO A MESMA SERÁ REASSENTADA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL E SE NECESSÁRIO SERÁ FEITO ACRESCIMO. EM ALGUMAS PARTES FARÁ NECESSÁRIO O ESCORAMENTO DA ESTRUTURA. (VER NOTAS DE ESCORAMENTO - MEMORIAL DESCRITIVO VOLUME 1)

OBS: AOS ESTEIOS INTERNOS (INSERIDOS NA VEDAÇÃO) NÃO É ACONSELHÁVEL PROSPECÇÃO, POIS ESSE PROCESSO PODE AFETAR A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

TUDO O PROCESSO DEVERÁ SER REALIZADO DE ACORDO COM OS ITENS CORRESPONDENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO SENDO ORIENTADO E ACOMPANHADO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO.


O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO



O RESTAURO DE TODO O ESTEIO DEVERÁ SEGUIR AS INTERVENÇÕES DESCRITAS NAS NOTAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO, OS ESTEIOS DEVERÃO SER ESCORADOS, DE ACORDO COM AS NOTAS TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO

[illegible]