



Secretaria Municipal de Obras



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Secretaria de Obras

Foto 1- Limpeza canal do Cristina



Foto 2 – Limpeza e capina praça da juventude



Foto 3 – Limpeza contínua na Avenida Senhor Do Bonfim.



Foto 4 – Limpeza contínua na Avenida Senhor Do Bonfim.



Foto 5 – Limpeza do córrego da Av. Oceania no bairro Baronesa.



Foto 6 – Correção no sistema de drenagem na Avenida Brasília esquina com Rua Alvorada.



Foto 07 – Restauração de pavimento asfáltico na Avenida Nossa Senhora do Carmo em frente ao N° 738.



Melhorias em Zona Rural

Foto 08 – Andrequicé – Melhorias viárias buscando a excelência em transporte escolar e atendimento ao produtor rural.



Foto 09 – Comunidade Fazenda do Capão



Foto 10 – Fazenda Ponte Nova – Região Taquaraçu de Baixo.



Foto 11 – Estrada do Mandú – Região Taquaraçu de baixo

